

Bloczki Walkease wykonane są z tworzywa o specjalnie opracowanej kopolimerowej strukturze (EVA). Mocuje się je do racic przy pomocy kleju cyjanoakrylowego. Bloczki Walkease to oszczędność oraz łatwość użycia – nawet dla osób z niewielkim doświadczeniem. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Niestosowanie się do wskazówek może skutkować niewłaściwym działaniem kleju.

Bloczki Walkease przeznaczone są do pielęgnacji drobnych urazów racic. Idealnie nadają się do leczenia takich dolegliwości, które wymagają utrzymania racicy w uniesionej pozycji przez okres 2-3 tygodni. Przy poważniejszych urazach, wymagających dłuższego okresu w pozycji uniesionej, należy zastosować innego rodzaju terapię.

Klej Walkease różni się od większości pozostałych preparatów do mocowania bloczków. Do jego działania niezbędna jest naturalna wilgotność racicy i powietrza. **Nie należy sztucznie osuszać racic (ciepłym strumieniem powietrza lub alkoholem).** Przy bardzo niskich temperaturach i bardzo suchym powietrzu do prawidłowego działania kleju może być potrzebny dłuższy okres czasu. (Przed zamocowaniem bloczka do racicy można kilkakrotnie chuchnąć z bliskiej odległości na posmarowaną klejem powierzchnię.)

Dla zachowania trwałości klej przed otwarciem powinien być przechowywany w lodówce. Największą skuteczność wykazuje, gdy osiągnie temperaturę pokojową lub temperaturę ciała. Dlatego po wyjęciu z lodówki klej najlepiej nosić przez jakiś czas w kieszeni.

Sposób mocowania:

Uszkodzona racica powinna zostać odpowiednio przygotowana przed przymocowaniem bloczka do zdrowej części kopyta. Do wygładzenia powierzchni należy użyć tarnika Walkease niezależnie od tego, czy uprzednio stosowano inne narzędzia do przygotowania racic. Dzięki użyciu tarnika Walkease racica zostanie odpowiednio oczyszczona i wygładzona przed przymocowaniem bloczka.

Należy zadbać o należytą higienę tarnika.

Upewnij się, czy powierzchnia bloczka jest czysta. Wybierz rozmiar i kształt odpowiednio do racicy. Dopasuj go w taki sposób, aby podtrzymywał całą powierzchnię racicy, ale nie wystawał nadmiernie za jej krawędzie.

W trakcie nakładania kleju Walkease należy używać rękawiczek. Nanieś niewielką ilość kleju na bloczek (maksymalnie 2 ml). Nie należy stosować większej ilości, ponieważ spowoduje to niewłaściwe działanie kleju. Mocno dociśnij bloczek do racicy. Po około 10 sekundach dociskania bloczek przylgnie do racicy. (Przy niskich temperaturach może być wymagany dłuższy okres czasu.) Niezwłocznie opuść kopyto, aby zwierzę mogło na nim stanąć całym ciężarem ciała i w ten sposób docisnąć bloczek. Jeżeli czynność nie zostanie wykonana przed zaschnięciem kleju, bloczek nie będzie przylegał prawidłowo.

Pod ciężarem ciała zwierzęcia klej szybko zastyga. Nadmiar kleju wydostaje się z boku, a bloczek dopasowuje do racicy i ściśle spaja się z nią na całej powierzchni. Przy niskich temperaturach czas spajania może się wydłużyć, dlatego zwierzę powinno nieco dłużej dociskać bloczek, zanim zostanie uwolnione z poskromu.

Bloczki Walkease zwykle nie wymagają usuwania - odpadają samoczynnie po 2-3 tygodniach użycia.

Dodatkowe bloczki i klej można zamawiać poprzez lokalnych dilerów GEA.

Rys. 1 Odpowiednio przygotuj uszkodzoną racicę

Rys. 2 Zastosuj tarnik, aby przygotować racicę do mocowania bloczka.

Rys. 3 Nanieś niewielką ilość kleju na bloczek Walkease.

Rys. 4 Mocno dociśnij bloczek do zdrowej racicy w taki sposób, aby podtrzymywał całą jej powierzchnię

Rys. 5 Niezwłocznie opuść kopyto, aby zwierzę mogło na nim stanąć całym ciężarem ciała

Uwaga : Patrz . Stół “ czas wiązania “ na stronie głównej.

1



2



3



4



5

